


Wichtige Montagehinweise:


Kontrollieren Sie wenige Tage nach der Erstmontage den festen Sitz der Crash Balls und danach regelmäßig im Abstand von ca. 3Monaten. Schrauben bei Bedarf nachziehen, das Anzugsdrehmoment beträgt 10Nm

Anbau vorne links

Erst diese Teile endfest montieren und in die Achse schieben!



Anbau vorne rechts



LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Rev. 00 25.01.11


Fitting instruction Crash Balls for Axle Protection part-no.: 555S127..

Important mounting instruction:


Check the Crash Balls for proper fit a few days after first installation, then periodically every 3 month. Tighten them again if necessary. The tightening torque is 10Nm / 7.3lbf ft.

Fitting front, left side

Mount this parts and tighten them, then insert them into the axle!



Fitting front, right side



LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Rev.00 25.01.11

Instructions de montage pour protecteurs d'axe Crash Ball


N° article: 555S127..

Important :


Contrôlez le serrage quelques jours après le premier montage, puis régulièrement, tous les trois mois environ. Serrez les vis à un couple de serrage de 10 Nm.

Montage à l'avant gauche

Commencez par le montage des pièces avant de les pousser sur l'axe!



Montage à l'avant droite



LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu

Rev.00 25.01.11



LSL-Motorradtechnik GmbH • D-47809 Krefeld

www.lsl.eu